

3Design V13.300

Corrections de bugs :

Créer des positions :

Correction des positions affichant parfois un système de coordonnées incorrect.

Pavé expert :

Correction des actions Disperser/Rapprocher les pierres.

Correction de l'action Vérifier.

Correction de la fluidité de déplacement des positions.

Couleurs des pierres :

Correction du nombre de pierres après une mise à jour paramétrique.

Correction des couleurs Verticales qui n'affichaient pas le bon matériau.

Stabilité et performances :

Correction d'un état incorrect de 3Design après l'importe d'un fichier déjà ouvert. Correction du message d'alerte pour les installers Data et Swarovski installers sur les dernières versions de macOS.

Divers :

Correction des comportements erratiques des déformations.

Correction des traductions dans la langue chinois traditionnel.

Correction des propriétés physiques qui s'affichaient à l'origine de la scène plutôt que sur le modèle.

Correction du développement automatique de l'arbre de construction lors de la création d'un élément de référence.

Correction de l'orientation de la section de balayage lors de l'édition.

Correction des dimensions dans l'esquisse. Lors du chargement d'anciens fichiers, un recalcul sera nécessaire pour que le changement soit effectif.

Correction du rétablissement de la taille de la fenêtre lors de l'ouverture de 3Design.

Correction d'une mauvaise orientation des Serti clos lors d'un Dégrouper sur des pierres.